


WATANABE NEWS

シーケンサの生産中止機種について (平成27年9月末現在)



当社では、PLCシーケンサ機種(メーカー生産中止分)別に機種変更工事を推奨しています

※推奨理由

- ①メーカーが生産を中止している機種に対しては、修理及び部品交換が出来ない
- ②機械の早期復旧が出来ない
(機械復旧には機種変更するしかない為、工事段取に時間を要する)

工事例


機種変更前

富士 F60



機種変更後

オムロン CJ2M



PLCシーケンサ機種変更に伴う利点

- ① シーケンサトラブルの未然防止
- ② 電気制御における信頼性向上
- ③ 電気制御動作確認が容易になる

※年式の古い機械を使用されている場合は
早期の機種変更工事を お勧めします




渡辺鉄工株式会社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521
 東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852
 名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市西区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413
 大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839




2004年度より以前に、弊社の機械を購入され、かつ
下記に掲載してある機種をご使用中のお客様は
早めの交換をお勧めいたします

F50(富士)～1998年生産終了



M5R(オムロン)～1993年生産終了



F60(富士)～2002年生産終了



C120(オムロン)～2003年生産終了



F55、F70(富士)～2012年生産終了



CQM1(オムロン)～1997年生産終了
CQM1H(オムロン)～2012年生産終了



FX2N(三菱)～2012年生産終了



C40H(オムロン)～2002年生産終了

