


WATANABE NEWS

作動油のゴミについて



油圧作動油のゴミは色々な箇所より
侵入してきます
これらのゴミが
ベラーの動作不良や故障の原因となります

…と言われても
どうしたら
いいのかなあ



これらのゴミによるトラブル防止のために

- ① サクションガード(エレメント)の清掃
(WATANABE NEWS NO.1 を参照下さい)
 - ② エアブリーザ(エレメント)の清掃
(WATANABE NEWS NO.4 を参照下さい)
 - ③ 油圧作動油の定期交換
(WATANABE NEWS NO.29 を参照下さい)
- を必ず行ってください



オプションとして
オイルクリーナー

100HP以下用(2カマタイプ) / 150HP以上用(3カマタイプ)
油圧ライン上のゴミ除去に効果がありお勧めいたします

W 渡辺鉄工株式會社

本社・工場 〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎二丁目25番25号 TEL(0942)43-9111(代)・FAX(0942)43-7521
 東京営業所 〒333-0823 埼玉県川口市大字石神695 TEL(048)290-4851 ・FAX(048)290-4852
 名古屋営業所 〒452-0801 愛知県名古屋市中区清里町130番地 TEL(052)505-0411 ・FAX(052)505-0413
 大阪営業所 〒570-0016 大阪府守口市大日東町27の7 TEL(06)6902-2338 ・FAX(06)6902-7839